Discomatic Samba XT

Discomatic Mambo

Duomatic Esprit

Duomatic Endurer

Drivematic Delight

Sprinter XR

Poly-Pad rojo, azul, verde

Cepillo Supernylon

Pad de fibra Microsol

Cepillo abrillantador de juntas

Disco para pad

Balit 930 con suela gris o base Lamiwell

Drewell 40

Mopa Microsol 40

Masslinn amarillo

Señal de advertencia

Socar L17

Grifo

Vaso medidor 1 l

Alcosal

Reocid

Redur

Resal

Rewit 2000

9. Fregado automático
Método directo / indirecto

Método	Descripción	Instrucciones
	Rendimiento de limpieza medio (Duomatic C50): 800 m/h²	
Objetivo	Eliminar a máquina la suciedad adherida de un suelo impermeable por un método mecánico químico. El suelo se mantiene seco.	Elija el pad o cepillo adecuado para cada tipo de suelo.
	Método directo: para suciedad leve.	
	Método indirecto: para suciedad fuerte. ¡No usar en suelos flotantes!	
Preparativos	Ajuste los accesorios a la máquina y prepárela.	Siga las instrucciones de uso.
	Vierta la dosis correcta de detergente en el depósito de agua.	Elija el producto y la dosis adecuados para cada tipo de suelo.
	Elimine el polvo suelto.	Métodos: barrido, barrido mecánico aspiración de polvo. (Pág. 6,8,10)
	Coloque la señal de advertencia.	
Tarea principal	Friegue las zonas pequeñas cubiertas, bordes y rincones.	Método: fregado humedo. (Pág. 22)
A) Método directo	**De una sola vez,** frote y aspire las zonas amplias con la fregadora equipada con el pad o cepillo adecuado.	Use la técnica de manejo adecuada para cada tipo de máquina. Conectada a la red: trabaje alejándose del cable o enchufe.
B) Método indirecto	En la **primera fase:** frote las zonas amplias con la fregadora, equipada con el pad o cepillo adecuado, sin aspirar.	Use la técnica de manejo adecuada para cada tipo de máquina. Conectada a la red: trabaje alejándose del cable o enchufe.
	Deje actuar un tiempo la solución detergente.	No debe llegar a secarse.
	En la **segunda fase**, use la fregadora automática.	Puede ser preferible usar solo agua limpia en esta fase.
Finalización	Vacíe el depósito y limpie la máquina y el equipo de limpieza.	Deje la máquina abierta para que se seque. Limpie o cambie el pad o cepillo.
	Cargue la batería si es preciso.	

Productos recomendados		Producto	Núm. artículo
Limpieza de mantenimiento	Limpiador multiusos con alto poder de limpieza, seca rápidamente.	Alcosal, garrafa de 10 l	12.200
	Se elimina la suciedad adherida sin acabado de mantenimiento.	Reocid, garrafa de 10 l	13.400
	Se elimina la suciedad adherida con acabado de mantenimiento.	Redur, garrafa de 10 l Resal, garrafa de 10 l	15.800 11.400
	Elimina la suciedad de suelos industriales y especialmente adecuado para suelos de epoxi	Rewit 2000, garrafa de 10 l	11.200

Consulte las instrucciones de Wetrok para cuidar y proteger cada tipo de suelo.